

BG BUND Berlin-Südwest

Kulturgut Bauobjekt Conrad-Villa 3 der Alsen-Colonie
Straße zum Löwen 1, Berlin-Wannsee
- Zerstörung eines Denkmals -

Ansichten Hauptgebäude und Gartenhaus 2020



Im Inneren des Gebäudes werden Tatsachen geschaffen, um einer möglichen Absicht, das Gebäude abzurechen, zuvorzukommen. Es wird die Basis geschaffen, um die mögliche Denkmalwürdigkeit umgehend zu begraben.

Innenansichten

ca. 2015



Zimmer im OG



Schlafbereich

2022



BG BUND Berlin-Südwest

Kulturgut BO Conrad-Villa 3 der Alsen-Colonie

Straße zum Löwen 1, Berlin-Wannsee

- Zerstörung eines Denkmals – Teil 2

Ca. 2015

2022



Das Bad



Der Salon

2022 sind alle Bodenbeläge zu 90 % ausgebaut, alle Schalter, Steckdosen, Beleuchtungen und Elt-Verteilungen sind demontiert, alle Türzargen sind herausgerissen, alle Heizkörper und sanitären Einrichtungen sind entfernt.

Ein Schmuckstück wurde im Inneren zu einer Ruine oder aber einem Gebäudeinneren mit Rohbaucharakter umfunktioniert.



Welchen Menschen treibt so etwas an?